

55

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku
05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41
tel. 755 81 89 lub 755 81 87
EKD - 9305, Regon-012086334

Gmina Miasta Milanówek

Właściciel (zarządca) obiektu

Książka obiektu budowlanego

tom I

Nazwa obiektu KAPIELISKO MIEJSKIE

Adres obiektu MILANÓWEK

grunt położony w rejonie ulic Dębowej, Piskargi
i Sportowej

Data założenia książki obiektu XII 1999

Wpis o zamknięciu książki obiektu:

A. Domański

(nazwisko i imię osoby
upoważnionej do dokonywania wpisów)

(data zamknięcia)

(data założenia
nowej książki)

(podpis)

VIII.2. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

IX.1. WYKAZ PROTOKÓŁÓW ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH W OBIEKCIE

Tablica nr 8

Lp.	Nr pozwolenia na budowę*	Podstawa realizacji robót**	Zakres remontu lub modernizacji	Protokół odbioru nr i data
1	2	3	4	5
1.	Ust. Zał. Budowlanych Nr. 110/02. z dnia 18.01.2002r.	Zgoda Zarządu Miasta Miłanowa	Modernizacja części przebiegającej budynku szpitalnego na obszarze sportowo-rekreacyjnym tj. wybudowanie ścieżki obiegowej skłucie posadzki betonowej i wykonanie nowej naprawy bruku szwam, melowanie. Uszczelnienie poziomu obłożonej siłkowaniem i pomalowanie	2002. 5.06.2002
2.	Uchwała Zarządu Miłanowa Nr. 110/02. z dnia 18.01.2002r.		1) Wymiana instalacji kanalizacyjnej sanitariatów i natrysków przed obiektem nr 10 ul. Sportowej 2) Wymiana instalacji wodnej z koryt przedwornych niecki basenu oliviego.	2002 17.05.2002 24.05.2002.
3	Decyzja W. 74/02. z dnia 18.01.2002r.	1	Wykonanie boiska do piłki korykowej zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Pracownię Architektury, Inżynierii „PARK” - Irene Bajerka ul. Etiudy Rewolucyjnej 40 m 23. Warszawa.	2002 2.08.2002
1	Wykonawca: Zakł. Usług Budowl. Instalacji Nr. 110/02. z dnia 18.01.2002r.		- Wymiana pompy borewowej we wiose 52t 1 - Regeneracja posadzki, strefy nr 1 - Wymiana obrotowej, chłodziwa - Wymiana instalacji, natrysków, sanitariatów zewnętrznych - Modernizacja instalacji cyfrowej, nowo, borewowej, wiose - Wymiana zlewni do korytarzy, korytarzy z p. 110 borewowej	maj, czerwiec 2003r
2	Umowa w 5/05	2005.	- Wymiana rozdzielni elektrycznej	Instal. Elektryczna Zb. Kawiarki W-wie
3	Umowa 5/05 zlecenie	2005	- Naprawa pompy wiosej	INTER-WALD Niewiadomski Zygodul.

* Jeżeli jest wymagane.
** Podać lp. z tablicy nr 6 zawierającą dane dot. dokumentacji technicznej.

IX.1. WYKAZ PROTOKÓŁÓW ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH W OBIEKCIE

Tablica nr 8

Lp.	Nr pozwolenia na budowę*	Podstawa realizacji robót**	Zakres remontu lub modernizacji	Protokoł odbioru nr i data
1	2	3	4	5
1				
4	Wyk. PAWŁADACH D. Paweł Rosa Maria		1) wymiana pokrycia dachowego budynku ogólno-bytowego 2) wykonanie izolacji przeciwnośnej budynku magazynowego	zd. 24.05.2006 Wyk.
5	Zakł. Rem. Bud. K. B. Biedrzycki Brwinów ul. Figuro		1) wykonanie częściowego opodziercia metalowego terenu kąpieliska 2) wzd. 3 m na słupkach metalowych bez cokotu	z dn. 31.07.2006 Wyk.
6	Zlecenie nr. 109/2/2006 1/2/2006	Prot. przeł. do st. 100	- naprawa pompy głębinowej - wymiana piaskownika filtracyjnego	4) COMLINE 11 K. B. Biedrzycki Brwinów ul. Figuro
7	Plan rem.	UMONA 2007	- montaż nowego nadomienia w studni głębinowej przedmont owa pompy głębinowej	Z. U. B. Biedrzycki Brwinów ul. Figuro
8	Plan remontu	UMONA 4/10/07 26.04.2007	- częściowa wymiana opodziercia z ciotki ocynkowanego od st. 100 do 106,5 mb, oraz wykonanie izolacji fundamentów w hydroformie od strony brody	F. U. B. PAWŁADACH D. Paweł Rosa Maria
9	Plan remontu	UMONA-ZLE- CENIE 7/2/2007 17.07.2007	- wykonanie chodnika ze stali nierdzewnej wraz z montażem na istniejącej brody	CALIBRA 11 K. B. Biedrzycki Brwinów ul. Figuro
10	AMARA	ZLECENIE 23/2/07 10.08.2007	- wykonanie wymiany uszkodzonego zaworu wodnego 55-głowego w studni podłogowej bocznego kąpieliska długiego	Z. U. B. Biedrzycki Brwinów ul. Figuro
11	UMONA 7/10/08 Kwiecień 2008	Zalecenie SANEPI 100	- przystosowanie pomieszczenia przy szatni na pominięcie honoru zgodnie z wymogami SANEPI.	M. H. R. 11 K. B. Biedrzycki Brwinów ul. Figuro
12	UMONA 7/10/08	Częściowy prze- bieg przed sezo- nem	- wykonano malowanie budynku 50-głowego - zgodnie z wymogami eksploatacyjnego cokołu kąpieliska	st. 100 K. B. Biedrzycki Brwinów ul. Figuro

* Jeżeli jest wymagane.
** Podać lp. z tablicy nr 6 zawierającą dane dot. dokumentacji technicznej.

IX.1. WYKAZ PROTOKÓŁÓW ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH W OBIEKCIE

IX.1. WYKAZ PROTOKÓŁÓW ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH W OBIEKCIE

Tablica nr 8

Lp.	Nr pozwolenia na budowę*	Podstawa realizacji robót**	Zakres remontu lub modernizacji	Protokół odbioru nr i data
1	2	3	4	5
13	Zlecenie 13/2/2008	Uszkodzenie zgłoszenie.	- Wykonano roboty przygotowawcze pomp basenowych filtracyjnych z remontowaniem pompy.	maj 2008 ZUBA Jut Wt. Wieslawy
14	Zlecenie 16/2/2008	Zgłoszenie R. Histo	- Wykonano boisko piaskowe do gny w piły płodo- wne na terenie kąpieliska Miejskiego	11.04.2008 P. H. Markus P. H. Markus
15	UMOWA NV 8/8/09 14.04.2008	Protokół z przeglądu	- Wykonano remont niecki basenowej i brodzika zpod- nie 2 przedmiotu.	11.04.2008 P. H. Markus P. H. Markus
16	UMOWA ZLECENIE w 14/2/09 18.05.2008	Protokół z przeglądu	- Wykonano: naprawa zaworu głównego do filtra uszczel- nienie koryz, doprowadzenie wody do pompy filtracyj- nej w 4. wykonano remont niecki basenowej i brodzika zpod- nie 2 przedmiotu.	11.04.2008 P. H. Markus P. H. Markus
17	UMOWA m. 3/8/10 04/2010	Protokół z przeglądu tech.	- Wykonano remont niecki basenowej i brodzika z przyległym schodkami.	11.04.2008 P. H. Markus P. H. Markus
18	UMOWA m. 6/2/2011	Protokół z przeglądu tech.	- naprawa uszkodzonej zawory, uszczelnienie i uszczelnienie nowo filtrów z niecki basenowej, uszczelnienie pompy w pomieszczeniu	20.04.2011 P. H. Markus P. H. Markus
19	UMOWA m. 21/8/2011 28.03.2011	Protokół z przeglądu tech.	- remont drugiej niecki basenowej i remont brodzika	11.04.2008 P. H. Markus P. H. Markus
20	UMOWA m. 21/8/2012 2.04.12	Prot. z przegl. tech.	- remont drugiej niecki i brodzika przed sezonem	20.04.2012 P. H. Markus P. H. Markus
21	UMOWA m. 11/8/2012	Prot. z przegl. tech.	- remont ogrodzenia na terenie kąpieliska - (podajisławie około 3 m)	20.04.2012 P. H. Markus P. H. Markus
22	UMOWA 5/8/2013 26.04.2013	Protokół z przeglądu technicznego	- remont niecki basenowej drugiej i brodzika	20.04.2013 P. H. Markus P. H. Markus

* Jeżeli jest wymagane.

** Podać lp. z tablicy nr 6 zawierającą dane dot. dokumentacji technicznej.

IX.1. WYKAZ PROTOKÓŁÓW ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH W OBIEKCIE

IX.1. WYKAZ PROTOKÓŁÓW ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH W OBIEKCIE

Tablica nr 8

Lp.	Nr pozwolenia na budowę*	Podstawa realizacji robót**	Zakres remontu lub modernizacji	Protokół odbioru nr i data
1	2	3	4	5
23	1/B/2014		Remont sieci energetycznej i budowa	Protokół odbioru 2014
24	2/E/2014		Modernizacja (wymiana) instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym	A. Burek 2014
25	W/1-B/TEC/57/15		Remont sieci energetycznej i budowa	Protokół odbioru 2015
26	W/3-Z/TEC/62/16		Naprawa instalacji elektrycznej - zasilanie	A. Burek 2016

* Jeżeli jest wymagane.
** Podać lp. z tablicy nr 6 zawierającą dane dot. dokumentacji technicznej.