

8/1

Nr lokali 1, 2, 2a, 3, 3a 4, 5, i 2b.			
WŁASNOŚĆ PRYWATNA <small>Właściciel (zarządca) obiektu</small>			
<h2>Książka obiektu budowlanego</h2> <p>tom <u>II</u></p>			
Nazwa obiektu <u>BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY</u>			
Adres obiektu <u>MILANOWIEK „1 GRABOWA 3” 2. piętro Budynek</u>			
Data założenia książki obiektu <u>15 VI 1999</u>			
Wpis o zamknięciu książki obiektu:			
<u>A. Domański</u> <small>(nazwisko i imię osoby upoważnionej do dokonywania wpisów)</small>	 <small>(data zamknięcia)</small>	 <small>(data założenia nowej książki)</small>	 <small>(podpis)</small>

## VIII.2. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

IX.1. WYKAZ PROTOKÓŁÓW ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH  
I MODERNIZACYJNYCH W OBIEKCIE

Tablica nr 8

Lp.	Nr pozwolenia na budowę*	Podstawa realizacji robót**	Zakres remontu lub modernizacji	Protokół odbioru nr i data
1	2	3	4	5
1.			Wymiana instalacji kanalizacyjnej - poziomej, naprawa szamba oraz zanieczyszczenie z namoczu i derzynkacji. Wykonawca: Usługi "Sławosko" - budowlane i elektryczne w Brwinowie ul. Ciechanowska 13A.	Wykonano 6.08.2004
2.	UMOWA		- Wykonano pomalowanie potoku elektrycznego porobu "CYNKAL" z uzupełnieniem obrobki. Blochowski Wykonawca. Zakład Usług Budowlanych Włodzimierz Włodarczyk ul. Figurowa 10	26.11.2003
3	UMOWA 12/D/05	2005	- Wykonano częściowy wymianę rynien i rur spustowych	st. Północ Północ Dolna 11
4	GRB 26.11	2005	- Wykonano malowanie klatki schodowej.	GRB-26.11
5	UMOWA o DZIĘKO 8/D/2006	2006 protokół z wizji	- uszczelnienie "wlepisz oko", obrobienie komina blachy, wyposażenie 6 mb rynny.	st. Północ Północ ul. Dolek 11
6	UMOWA 30/B/06	z protokołu i podpisów prot. i konserwacji	- naprawa dachu nad wejściem do verandy / pokrycie papose i obróbki blacharskie	11. MARKUS gen. Skwarczyński Chonolew 41
7	UMOWA W 7/B/07		- modernizacja koku, mieszkalnego wiat z doposażeniem w instalację wod-kan i urządzenie sanitarne w budynku mieszkalnym lok nr 2a.	MARKUS gen. Skwarczyński Chonolew 41

\* Jeżeli jest wymagane.

\*\* Podać lp. z tablicy nr 6 zawierającą dane dot. dokumentacji technicznej.



# IX.1. WYKAZ PROTOKÓŁÓW ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH W OBIEKcie

## IX.1. WYKAZ PROTOKÓŁÓW ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH W OBIEKcie

Tablica nr 8

Lp.	Nr pozwolenia na budowę*	Podstawa realizacji robót**	Zakres remontu lub modernizacji	Protokół odbioru nr i data
1	2	3	4	5
8.	UMOWA-ZLECENIE 34/Z/07 4.12.2007.	Protokół konieczności	- Wykonano zabezpieczenie 3st komina pom. miesz. w tym: wymiana brzozy cegły, uszczelnienie i wyłożenie fug pomiędzy okapami, czyszczenie otworków komina, kłosem o podwyższonej odporności oraz podmurówką 1st komina (przebieg m. 2 z tyłu - uszczelnienie ławy bryki kominiarskiej).	WZBRUD Brutal Podpisane 28.
9	UMOWA 26/09	Podanie	- Wykonano okno z PCV w lokalu nr 4	WZBRUD Brutal
10.	Umowa 11/13/13 13.06.2013		Przebieg remontu modernizacji 1st komina z pionowej kolumny m. 2 w budynku no budowlany	WZBRUD Brutal 21.06.2013

\* Jeżeli jest wymagane.

\*\* Podać lp. z tablicy nr 6 zawierającą dane dot. dokumentacji technicznej.